

Digital Powder Scale Set with Trickler - 50 g × 0.001 g

[Herramientas armero y acces](#) > [Trabajo y acabado de culatas](#) > [Stock Making Hand Tools](#)

The Prussia Precision Digital Powder Scale Set with Trickler is a high-precision measuring solution designed for reloaders who demand maximum consistency and exact powder charges. With a resolution of 0.001 g and a capacity of 50 g, it provides the accuracy required for fine load development and repeatable results.



Precise powder measurement is one of the most critical factors in reloading, and this scale is built to deliver reliable readings for even the smallest increments. Whether you are developing match-grade ammunition or refining loads for long-range performance, the Prussia Precision scale ensures full control over every charge.

The included powder trickler allows controlled, step-by-step dispensing, making it easy to reach the exact target weight without overshooting. For improved handling and cleaner operation, the dispensing pen is antistatic coated, reducing powder adhesion and ensuring smoother, more consistent trickling during precise charge work.

This combination is ideal for shooters who value precision over speed and want an efficient, professional workflow at the reloading bench.

Compact, accurate, and purpose-built for serious use, the Prussia Precision Digital Powder Scale Set delivers dependable measurement performance for modern reloaders.

Atributos

- Nombre: [Digital Powder Scale Set with Trickler - 50 g × 0.001 g](#)
- Fabricante: [PRUSSIA PRECISION](#)
- N.º de producto: EU2016256
- N.º fabr.: PP-1564-BLK
- Color: Black
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm
- UPC: 726529841152

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para la Balanza Digital de Polvo con Trickler](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Balanza Digital de Polvo con Trickler

Introducción

Gracias por elegir el conjunto de balanza digital de polvo Prussia Precision con trickler. Este producto está diseñado para proporcionar mediciones precisas y confiables para tus necesidades de recarga. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue las instrucciones de seguridad y uso que se detallan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén la balanza y el trickler fuera del alcance de los niños y mascotas.
- Utiliza el producto únicamente para su propósito previsto.
- Realiza un chequeo regular de la balanza para asegurar que esté en buen estado de funcionamiento.
- Evita el uso de productos químicos agresivos o abrasivos para limpiar la balanza.
- Almacena el producto en un lugar seco y seguro.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No sobrecargues la balanza más allá de su capacidad máxima de 50 g.
- Evita el contacto con agua o líquidos para prevenir daños eléctricos.
- Asegúrate de que la superficie donde se coloca la balanza esté nivelada y estable.
- No uses la balanza en ambientes con temperaturas extremas o alta humedad.
- Si la balanza muestra lecturas inexactas, recalibra antes de usar.
- Ten cuidado al manipular el trickler para evitar derrames de polvo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Colocación de la Balanza:

- Coloca la balanza sobre una superficie plana y estable.
- Asegúrate de que esté alejada de corrientes de aire y vibraciones.

2. Encendido de la Balanza:

- Presiona el botón de encendido para activar la balanza.
- Espera a que se estabilice antes de realizar cualquier medición.

3. Calibración:

- Si es necesario, calibra la balanza siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Usa pesos de calibración apropiados para asegurar la precisión.

4. Uso del Trickler:

- Llena el trickler con el polvo deseado.
- Usa el dispensador para añadir polvo de manera controlada hasta alcanzar el peso objetivo.
- Evita sobrepasar el peso objetivo para asegurar la precisión de la carga.

5. Apagado:

- Apaga la balanza después de su uso para conservar la batería.
- Guarda la balanza y el trickler en su estuche o en un lugar seguro.

Instrucciones de Desecho

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.
- No tires la balanza en la basura común.
- Consulta con las autoridades locales sobre los puntos de recogida y reciclaje adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad del producto, consulta con el distribuidor o fabricante. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra.

Conclusión

Siguiendo estas directrices de seguridad, puedes disfrutar de un uso seguro y eficiente de tu balanza digital de polvo Prussia Precision con trickler. Si tienes alguna duda sobre el uso seguro del producto, no dudes en buscar más información o asistencia.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.
Poligon Industrial Molí D'En Xec

C/ Barneda, 30

08291 Ripollet (Barcelona).

www.brownells.es