

Ballistics Weather Meters - Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with LiNK

[Accesarios de tiro](#) > [Medidores de viento y banderas](#) > [Medidores de viento](#)

The Kestrel 5700 replaces the Sportsman model and offers a more affordable entry into advanced ballistic weather meters. But what sets the 5700 apart from the Elite version? The Elite model features proprietary Applied Ballistics® software, while the Kestrel 5700 uses a ballistic solver that is not Applied Ballistics. If you want the highest level of ballistic performance, the Elite is the preferred choice. However, for shooters who need to stay within budget, the Kestrel 5700 delivers powerful functionality at a more accessible price point.

Key Features:

- G1 / G7 Ballistic Solver: Corrects for aerodynamic jump, spin drift, and Coriolis effect to enable accurate long-range shooting
- Easy Mode: Step-by-step guided setup that helps users learn the system quickly and shoot with confidence at distance
- Muzzle Velocity Calibration Guide: Allows accurate bullet velocity calibration without a chronograph, improving overall precision
- Environmental Capture: Measures and adapts to current conditions wherever you are, automatically updating ballistic solutions—no re-zeroing required when changing elevation
- LiNK Connectivity: Powered by Bluetooth® Low Energy, enabling wireless communication with mobile devices and computers, and integration with LiNK-compatible laser rangefinders for increased speed and accuracy
- Weather Mode: Provides all environmental measurements, data storage, and graphing functions of the Kestrel 5500 Weather Meter, including wind speed, wind direction, crosswind, temperature, humidity, pressure, and altitude
- Large, High-Resolution Display: Easily readable even in direct sunlight, featuring both bright white and night-vision-friendly red backlighting
- Kestrel LiNK Ballistics App: Available for iOS and Android, offering convenient firearm management, profile backup, and remote viewing of ballistic solutions on your mobile device
- Rugged and Waterproof: Drop-tested to MIL-STD-810G standards and waterproof to IP67. Includes a protective cover, neck lanyard, and lithium AA battery

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Kestrel 5700 Ballistics Weather Meter with LiNK](#)
- Fabricante: [KESTREL](#)
- N.º de producto: EU2016381
- N.º fabr.: 0857BLTAN
- Peso de entrega: 0.229kg
- Altura de envío: 33mm
- Ancho de envío: 165mm
- Longitud de envío: 165mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Medidor de Clima Balístico Kestrel 5700](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad del Consumidor para el Medidor de Clima Balístico Kestrel 5700

Introducción

Gracias por elegir el Medidor de Clima Balístico Kestrel 5700. Este dispositivo ha sido diseñado para ofrecerte una experiencia de tiro precisa y confiable. Sin embargo, es importante que sigas estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Esta guía se adhiere a las directrices de seguridad de productos de la UE, asegurando que estés informado sobre cómo usar el dispositivo de manera segura.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el Kestrel 5700.
- Protección al Consumidor:** Este producto cumple con las regulaciones de seguridad de la UE, asegurando que se minimicen los riesgos asociados con su uso.
- Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre posibles retiros de productos. Consulta regularmente las actualizaciones en la plataforma Safety Gate de la UE.
- Compras en Línea:** Si adquieres el Kestrel 5700 en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los requisitos de seguridad.
- Enfoque Especial en Consumidores:** Este producto no está destinado a ser utilizado por niños sin supervisión.
- Punto de Contacto en la UE:** Para cualquier consulta sobre seguridad, consulta con el distribuidor o fabricante.
- Alertas Rápidas:** Esté atento a las actualizaciones sobre productos inseguros a través del sistema Safety Gate.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Uso Adecuado:** Utiliza el Kestrel 5700 solo para los fines para los que ha sido diseñado.
- Condiciones Ambientales:** Evita el uso del dispositivo en condiciones extremas que puedan afectar su rendimiento, como temperaturas extremadamente altas o bajas.
- Manipulación Cuidadosa:** Maneja el dispositivo con cuidado para evitar caídas o golpes que puedan dañarlo.
- Batería:** Asegúrate de utilizar solo baterías recomendadas. Nunca intentes abrir o modificar la batería.
- Conexiones:** Al utilizar la conectividad LiNK, asegúrate de que los dispositivos estén dentro del rango adecuado para evitar desconexiones.
- Mantenimiento:** Realiza un mantenimiento regular del dispositivo para asegurar su funcionamiento óptimo.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- Desembalaje:** Retira cuidadosamente el Kestrel 5700 y todos los accesorios de la caja.
- Instalación de la Batería:**
 - Abre el compartimento de la batería.
 - Inserta la batería de litio AA en la orientación correcta.
 - Cierra el compartimento de la batería.
- Encendido del Dispositivo:**
 - Presiona el botón de encendido para activar el Kestrel 5700.
- Calibración de Velocidad de Boca:**

- Consulta la guía de calibración de velocidad de boca para ajustar la configuración sin un cronógrafo.

5. **Configuración de Modo Fácil:**

- Sigue las instrucciones en pantalla para configurar el dispositivo en Modo Fácil, que te guiará a través de los pasos necesarios.

6. **Uso de la Conectividad LiNK:**

- Activa Bluetooth en tu dispositivo móvil.
- Conéctate al Kestrel 5700 a través de la aplicación Kestrel LiNK Ballistics disponible en iOS y Android.

7. **Captura Ambiental:**

- Asegúrate de que el Kestrel 5700 esté en el lugar donde planeas disparar para que pueda medir las condiciones ambientales.

8. **Visualización de Datos:**

- Utiliza la pantalla de alta resolución para ver las mediciones ambientales y los resultados balísticos.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación de Baterías:** Las baterías deben eliminarse de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos peligrosos. No las tires a la basura normal.
- **Desecho del Dispositivo:** Cuando el Kestrel 5700 ya no sea útil, sigue las pautas locales para la eliminación de dispositivos electrónicos. Busca programas de reciclaje en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para obtener más información sobre el Kestrel 5700, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local. Asegúrate de tener a mano el número de serie del producto para facilitar la asistencia.

Recuerda que el uso responsable y seguro del Kestrel 5700 no solo protege tu seguridad, sino también la de los demás. Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es