

Heads Up Display - Kestrel HUD Heads Up Display for 5 Series Ballistics Meters with Remote

[Accesorios de tiro](#) > [Medidores de viento y banderas](#) > [Medidores de viento](#)

The HUD (Heads-Up Display) for 5 Series Ballistics Meters from Kestrel is the perfect companion for your Kestrel weather meter and advanced ballistics calculator. When you're on the clock, gathering the necessary measurements before mounting your rifle can cost valuable time—this HUD solves that problem.

Why Choose the Kestrel HUD for 5 Series Ballistics?

The Kestrel 5 Series HUD allows you to mount a large, highly visible display directly on your rifle, providing instant access to your ballistic solution. One of the key advantages of the HUD is its ability to store ballistic solutions for up to 10 different targets on a single display, giving you all the data you need for a specific course or engagement without delay. No more marking targets or using tape to track distances! Additional Features

NO IMAGE
AVAILABLE

- Spotters can wirelessly transmit updated firing solutions directly to the HUD
- Shots can be reconfigured and updated in real-time
- Includes a remote control for convenient operation

Atributos

- Nombre: [Kestrel HUD Heads Up Display for 5 Series Ballistics Meters with Remote](#)
- Fabricante: [KESTREL](#)
- N.º de producto: EU2016395
- N.º fabr.: 0750LRBLK
- Peso de entrega: 0.401kg
- Altura de envío: 51mm
- Ancho de envío: 152mm
- Longitud de envío: 152mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Heads Up Display Kestrel HUD
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Heads Up Display Kestrel HUD

Introducción

Gracias por elegir el Heads Up Display Kestrel HUD para Medidores de Balística de la Serie 5. Este dispositivo está diseñado para mejorar tu experiencia de medición y cálculo balístico. Es importante seguir las pautas de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo. Esta guía proporciona información esencial sobre el uso seguro del producto, incluyendo precauciones específicas y procedimientos de instalación.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el Kestrel HUD.
- Mantén el HUD fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- No utilices el HUD en condiciones climáticas extremas que puedan afectar su funcionamiento.
- Inspecciona el dispositivo regularmente para detectar daños o mal funcionamiento.
- Si el HUD se daña, deja de usarlo inmediatamente y contacta al fabricante.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

• Uso en el Campo:

- Utiliza el HUD solo en áreas donde sea seguro realizar mediciones.
- No utilices el HUD mientras estés conduciendo o realizando actividades que requieran atención total.

• Manejo del Dispositivo:

- Evita golpear o dejar caer el HUD, ya que esto puede dañarlo.
- Mantén el HUD limpio y libre de polvo o humedad para asegurar su correcto funcionamiento.

• Uso de la Batería:

- Utiliza solo baterías recomendadas por el fabricante.
- No intentes abrir o modificar la batería.
- Si notas un mal funcionamiento, revisa la batería y cámbiala si es necesario.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación del HUD

1. Montaje:

- Elige un lugar adecuado en tu rifle para montar el HUD.
- Asegúrate de que el área esté limpia y seca.
- Sigue las instrucciones del fabricante para fijar el HUD de manera segura.

2. Conexión:

- Si utilizas el control remoto, asegúrate de que esté correctamente emparejado con el HUD.
- Verifica que todas las conexiones sean seguras y estén libres de obstrucciones.

Uso del HUD

1. Encendido:

- Presiona el botón de encendido para activar el HUD.
- Espera a que la pantalla se ilumine y muestre la información inicial.

2. Acceso a Soluciones Balísticas:

- Utiliza el control remoto para navegar por las soluciones balísticas almacenadas.
- Selecciona el objetivo deseado para ver la información relevante.

3. Actualización de Datos:

- Asegúrate de que el HUD esté conectado a un dispositivo de transmisión para recibir actualizaciones en tiempo real.
- Verifica regularmente la precisión de los datos mostrados.

Instrucciones de Eliminación

- Cuando ya no necesites el HUD, asegúrate de desecharlo de manera responsable.
- Consulta las normativas locales sobre la eliminación de dispositivos electrónicos.
- Retira las baterías antes de desechar el dispositivo y sigue las directrices para la eliminación de baterías.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad o problemas con el producto, por favor, contacta al fabricante o al punto de venta donde adquiriste el Kestrel HUD. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y cualquier otra información relevante.

Recuerda que la seguridad es lo más importante al utilizar dispositivos como el Kestrel HUD. Sigue estas instrucciones para disfrutar de una experiencia segura y efectiva en el uso de tu medidor de balística.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es