

DROP Smart Data Loggers - Kestrel DROP D3 Temperature, Humidity, Pressure and DA Monitor RED

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de medida](#)

The Kestrel DROP D3 provides precise measurements and recordings of environmental conditions such as temperature, humidity, heat index, dew point, barometric pressure, density altitude, and pressure trend. It is ideal for applications in industry, transportation, hunting, agriculture, facility management, healthcare, firefighting, military, and recreational use.

Compact, Rugged, and Waterproof

Dimensions: 24 x 46 x 60 mm Weight: 34 g Durability: IP67 and MIL-STD-810G Features: Rugged D-ring for easy attachment

NO IMAGE
AVAILABLE

Kestrel LiNK App - Real-Time Data and Analysis

Compatibility: iOS 6+ and Android 4.3+ Functions: Real-time display of measurements, data logging, graphs, adjustable logging intervals, real-time alerts Range: Up to 30 m via Bluetooth®

Applications:

Long-range shooting: Precise calculations for optimal shooting accuracy.
Aviation: Accident prevention through accurate density altitude measurement.
Skydiving: Selection of the correct parachute size based on density altitude.

Atributos

- Nombre: [Kestrel DROP D3 Temperature, Humidity, Pressure and DA Monitor RED](#)
- Fabricante: [KESTREL](#)
- N.º de producto: EU2016426
- N.º fabr.: 0730RED
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm

Índice

- [Página principal](#)
- [Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kestrel DROP D3](#)
- [Sobre nosotros](#)

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kestrel DROP D3

Introducción

El Kestrel DROP D3 es un registrador de datos inteligente diseñado para medir condiciones ambientales como temperatura, humedad, presión y más. Este dispositivo es ideal para diversas aplicaciones, incluyendo la industria, el transporte, la caza, la agricultura y el uso recreativo. Para garantizar un uso seguro y efectivo, sigue las pautas de seguridad y las instrucciones de uso que se presentan a continuación.

Directrices Generales de Seguridad

- Uso Seguro:** Asegúrate de utilizar el Kestrel DROP D3 de acuerdo con las instrucciones del fabricante para evitar riesgos.
- Revisiones Regulares:** Inspecciona el dispositivo antes de cada uso para detectar daños visibles.
- Manejo Adecuado:** Maneja el dispositivo con cuidado para evitar caídas o golpes que puedan dañarlo.
- Uso en Condiciones Adecuadas:** No utilices el dispositivo en condiciones extremas que excedan su rango operativo especificado.
- Protección para Grupos Vulnerables:** Mantén el dispositivo fuera del alcance de niños pequeños para evitar el uso no autorizado o peligroso.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Temperatura:** No expongas el Kestrel DROP D3 a temperaturas que excedan los límites especificados.
- Humedad:** Aunque es resistente al agua, evita sumergirlo en líquidos innecesariamente.
- Conexión Bluetooth:** Asegúrate de que la conexión Bluetooth esté habilitada solo cuando sea necesario y desactívala después de su uso para evitar conexiones no autorizadas.
- Mantenimiento de la Batería:** Verifica el nivel de batería regularmente y reemplaza la batería según sea necesario siguiendo las instrucciones del fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

- Carga Inicial:** Asegúrate de que el dispositivo esté completamente cargado antes de su primer uso.
- Descarga de la App Kestrel LiNK:** Instala la aplicación Kestrel LiNK en un dispositivo compatible (iOS 6+ o Android 4.3+).
- Conexión:** Abre la aplicación y sigue las instrucciones para emparejar el Kestrel DROP D3 con tu dispositivo móvil.

Uso

- Encendido:** Enciende el dispositivo presionando el botón de encendido.
- Selección de Funciones:** Usa la aplicación para seleccionar las funciones que deseas utilizar (mediciones en tiempo real, registro de datos, gráficos).
- Ajuste de Intervalos de Registro:** Configura los intervalos de registro según tus necesidades.
- Visualización de Datos:** Revisa los datos en tiempo real a través de la aplicación y ajusta las configuraciones según sea necesario.

Instrucciones de Eliminación

- Eliminación de Baterías:** Asegúrate de desechar las baterías de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos electrónicos.

- **Reciclaje del Dispositivo:** Si decides deshacerte del Kestrel DROP D3, verifica si hay programas de reciclaje en tu área que acepten dispositivos electrónicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad y soporte adicional, consulta con el punto de contacto de la UE disponible para este producto. Asegúrate de tener el número de modelo y la información de compra a mano para facilitar el proceso.

Recuerda que es importante reportar productos inseguros o accidentes a las autoridades correspondientes y verificar regularmente las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Sigue estas instrucciones para garantizar el uso seguro y efectivo del Kestrel DROP D3. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es