

Accessories - Kestrel General - Badger Ordnance K5 Kestrel Mount

[Herramientas armero y acces](#) > [Herramientas de medida](#)

Kestrel 5000 Series Weather Station Mount. For mounting on a Picatinny rail at the 3 o'clock or 9 o'clock position. A suitable accessory for use with spotting scopes. Made from durable polymer.

NO IMAGE
AVAILABLE

Atributos

- Nombre: [Badger Ordnance K5 Kestrel Mount](#)
- Fabricante: [KESTREL](#)
- N.^º de producto: EU2016455
- N.^º fabr.: 0945BO00
- Peso de entrega: 1kg
- Altura de envío: 100mm
- Ancho de envío: 100mm
- Longitud de envío: 100mm

Índice

- Página principal
- Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje Kestrel General Badger Ordnance K5 Kestrel
- Sobre nosotros

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Montaje Kestrel General Badger Ordnance K5 Kestrel

Introducción

Gracias por elegir el Montaje Kestrel General Badger Ordnance K5. Este producto está diseñado para proporcionar un soporte seguro y confiable para tu Kestrel 5000 Series Weather Station. Es importante seguir estas instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el montaje esté instalado correctamente antes de usarlo.
- Siempre verifica que el montaje esté en buenas condiciones antes de cada uso.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de grupos vulnerables.
- Si observas algún daño o defecto en el producto, no lo uses y contacta al fabricante.
- Reporta cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Evita el uso del montaje en condiciones climáticas extremas que puedan comprometer su integridad.
- No sobrecargues el montaje con un peso excesivo que supere las especificaciones del fabricante.
- Asegúrate de que el montaje esté bien fijado a la riel Picatinny antes de usar el Kestrel.
- No utilices el montaje para ningún propósito que no sea el recomendado por el fabricante.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias para la instalación (si es necesario).
- Asegúrate de que la riel Picatinny esté limpia y libre de obstrucciones.

2. Instalación:

- Coloca el montaje en la riel Picatinny en la posición deseada (3 o'clock o 9 o'clock).
- Asegúrate de que el montaje esté alineado correctamente y que las piezas encajen de manera segura.
- Aprieta los tornillos o mecanismos de sujeción según las instrucciones del fabricante para asegurar un ajuste firme.

3. Uso:

- Coloca el Kestrel 5000 Series Weather Station en el montaje.
- Verifica que el Kestrel esté asegurado en su lugar antes de usarlo.
- Utiliza el Kestrel de acuerdo con las instrucciones del fabricante para garantizar su correcto funcionamiento.

Instrucciones de Eliminación

- El montaje Kestrel está hecho de polímero duradero y debe ser desecharido de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos plásticos.
- Siempre verifica las regulaciones de reciclaje en tu área antes de desechar el producto.

- Si el producto está dañado, considera llevarlo a un centro de reciclaje especializado.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre la seguridad del producto o para reportar un problema, contacta al fabricante o a un punto de contacto en la UE. Asegúrate de tener a mano el número de modelo y la información de compra para facilitar el proceso.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones y disfruta de tu Montaje Kestrel General Badger Ordnance K5 de manera segura.

Sobre nosotros

Brownells Iberica

Brownells Iberica - El mayor proveedor de accesorios para el Tiro, Piezas y herramientas del armero.

Ibérica de Armerías S.C.C.L.

Polygon Industrial Molí D'En Xec

&nbs;p;

C/ Barneda, 30

&nbs;p;

08291&nbs;p;Ripollet (Barcelona).

&nbs;p;

www.brownells.es